

UAT SLĂNIC MOLDOVA  
STR. VASILE ALECSANDRI NR. 4,  
JUD. BACĂU; CIF 4278442;  
e-mail: [primaria@primariaslanicmoldova.ro](mailto:primaria@primariaslanicmoldova.ro);  
web: [www.primariaslanicmoldova.ro](http://www.primariaslanicmoldova.ro);  
tel: 0234/348119; fax: 0234/348829; RO-605500  
EN ISO 9001:2015  
EN ISO 14001:2015



Nr. 15621/09.12.2021

### **Măsuri specifice de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece**

Verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;

- tencuiți și spoiți cu var partea din pod a coșului de furn, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;
- montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;
- nu introduceți în sobe lemn cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziti sobele;
- nu lăsați copiii nesupravegheati în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit.

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:

- verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;
- interzicerea supraalimentării cu combustibil;
- alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;
- curățarea periodică a conductelor de alimentare și duzele de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

- nu utilizați instalații electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizării, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
- nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
- nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
- supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți, și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni.

O altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea și exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos (butan).

Pentru înălțatarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:

- montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat;
- verificarea etanșeității conductelor de G.P.L. cu apă și săpun;
- folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcționare;
- interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcționării acestora în poziția culcat și depozitarea acestora la o distanță mai mică de 1,5 - 2 m de sursele de căldură.

Cu stimă,

Întocmit,  
Insp. Prot. Civilă Rotaru Iulia



*IRV*